



学校名	建物区分	台帳棟番号	建築年月	構造	面積	診断年度	補強前			判定	補強後			備考
							Is値	CT×SD値	q値		Is値	CT×SD値	q値	
鳳来中部小学校	校舎	11-1	S53.3	R	1,017	H15	0.50	0.32	—	×	0.73	0.42	—	H16補強済
	〃	11-2	S53.7	R	1,551	H15	0.41	0.25	—	×	0.76	0.77	—	〃
	〃	17	H14.1	S	240	—	—	—	—	—	—	—	—	診断不要
	屋体	10	S47.1	S	478	H15	0.34	—	0.51	×	1.08	—	2.41	H16補強済
鳳来寺小学校	校舎	14	S54.6	R	1,826	H17	0.78	0.80	—	○	—	—	—	補強不要
	屋体	12	S47.11	S	409	H15	0.33	—	1.03	×	0.77	—	1.51	H16補強済
鳳来西小学校	校舎	10-1	S50.10	R	1,314	H16	0.72	0.73	—	○	—	—	—	補強不要
	〃	13	S57.12	R	203	—	—	—	—	—	—	—	—	診断不要
	屋体	6-1	S49.12	S	424	H14	0.34	—	1.05	×	1.50	—	2.73	H15補強済
海老小学校	校舎	7	S54.3	R	1,797	H14	0.88	0.72	—	○	—	—	—	補強不要
	屋体	6	S48.12	S	446	H16	0.30	—	0.92	×	1.20	—	2.18	H17補強済
連谷小学校	校舎	6	S57.3	R	1,353	—	—	—	—	—	—	—	—	診断不要
	屋体	7	S60.3	S	465	—	—	—	—	—	—	—	—	〃
山吉田小学校	校舎	1-1	S35.5	R	907	H19	0.28	0.36	—	×	—	—	—	補強要あり
	〃	2	S35.5	R	1,755	H19	0.29	0.36	—	×	—	—	—	〃
	屋体	9	S56.3	S	515	H19	0.27	—	0.61	×	—	—	—	〃
黄柳野小学校	校舎	14-1	H2.2	R	1,060	—	—	—	—	—	—	—	—	診断不要
	屋体	13	S62.3	R	556	—	—	—	—	—	—	—	—	〃
東陽小学校	校舎	1-1	S51.3	R	982	H17	0.48	0.33	—	×	0.72	0.73	—	H19補強済
	〃	1-2	S51.3	R	467	H17	0.55	0.23	—	×	0.72	0.73	—	〃
	〃	1-3	S51.7	R	547	H17	0.55	0.23	—	×	0.72	0.73	—	〃
	〃	3-1	S52.3	R	581	H17	0.47	0.47	—	×	0.74	0.47	—	〃
	屋体	4	S52.3	S	897	H17	0.01	—	0.01	×	1.12	—	2.03	H17補強済

学校名	建物区分	台帳棟番号	建築年月	構造	面積	診断年度	補強前			判定	補強後			備考
							Is値	CT×SD値	q値		Is値	CT×SD値	q値	
鳳来東小学校	校舎	1-1	S31.3	R	1,216	H19	0.80	0.81	—	○	—	—	—	補強不要
	〃	11	S55.2	R	202	H19	1.41	1.28	—	○	—	—	—	〃
	屋体	12	S55.2	S	499	H18	2.58	—	3.33	○	—	—	—	〃
菅守小学校	校舎	15-2	S63.4	R	1,311	—	—	—	—	—	—	—	—	診断不要
開成小学校	校舎	1-1	S33.3	R	1,081	H19	0.72	0.74	—	○	—	—	—	補強不要
	〃	1-2	H4.11	R	327	—	—	—	—	—	—	—	—	診断不要
	屋体	16-1	H4.3	W	963	—	—	—	—	—	—	—	—	〃
巴小学校	校舎	12	S56.6	R	1,533	H19	1.06	0.43	—	○	—	—	—	補強不要
	屋体	10	S53.3	R	493	H19	0.88	—	0.88	○	—	—	—	〃
協和小学校	校舎	1	S36.9	R	588	H19	0.81	0.43	—	○	—	—	—	〃
	〃	2-1	S36.9	R	383	H19	0.45	0.46	—	×	—	—	—	補強要あり
	屋体	3	S39.2	S	378	H19	0.30	—	0.93	×	—	—	—	〃
新城中学校	校舎	27	S60.12	R	4,154	—	—	—	—	—	—	—	—	診断不要
	〃	29	S60.12	R	1,169	—	—	—	—	—	—	—	—	〃
	屋体	32	H13.3	S	1,643	—	—	—	—	—	—	—	—	〃
	〃 (武道館)	35	H16.3	S	549	—	—	—	—	—	—	—	—	〃
千郷中学校	校舎	23	S58.8	R	2,258	—	—	—	—	—	—	—	—	〃
	〃	24	S58.8	R	255	—	—	—	—	—	—	—	—	〃
	〃	25	S58.8	R	1,188	—	—	—	—	—	—	—	—	〃
	〃	25-2	S58.8	R	1,406	—	—	—	—	—	—	—	—	〃
	屋体	29-1	H6.2	R	1,922	—	—	—	—	—	—	—	—	〃
	〃 (武道館)	29-3	H6.2	R	473	—	—	—	—	—	—	—	—	〃
東郷中学校	校舎	19-1 19-2	S55.7	R	3,305	H19	0.64	0.64	—	×	—	—	—	補強要あり

学校名	建物区分	台帳棟番号	建築年月	構造	面積	診断年度	補強前			判定	補強後			備考
							Is値	CT×SD値	q値		Is値	CT×SD値	q値	
東郷中学校	校舎	20	S55.7	R	1,139	H19	0.75	0.75	—	○	—	—	—	補強不要
	屋体	24-1	S57.2	S	1,181	H19	1.31	—	2.39	○	—	—	—	〃
	〃 (武道館)	26	H6.12	S	499	—	—	—	—	—	—	—	—	診断不要
八名中学校	校舎	25	S62.8	R	3,121	—	—	—	—	—	—	—	—	診断不要
	屋体	15	S43.3	S	1,191	H19	0.16	—	0.51	×	—	—	—	補強要あり(H23取壊)
	屋体 (武道館)	28-1 28-2	H23.2	R S	1,787	—	—	—	—	—	—	—	—	診断不要
鳳来中学校	校舎	1-1	S44.3	R	1,750	H14	0.36	0.36	—	×	0.70	0.56	—	H15補強済
	〃	1-3	S45.2	R	275	H14	0.40	0.40	—	×	0.72	0.73	—	〃
	〃	1-4	S45.4	R	269	H14	0.40	0.40	—	×	0.72	0.73	—	〃
	〃	1-5	S48.1	R	826	H14	0.40	0.40	—	×	0.72	0.73	—	〃
	〃	2-1	S44.5	R	1,070	H14	0.72	0.72	—	○	—	—	—	補強不要
	〃	2-2	S45.2	R	295	H14	0.72	0.72	—	○	—	—	—	〃
	〃	4	S45.12	S	306	H19	1.58	—	1.92	○	—	—	—	〃
	〃	5	S45.12	S	314	H19	1.21	—	1.68	○	—	—	—	〃
	屋体 (武道館)	22-1 22-2	H20.3	R	2,194	—	—	—	—	—	—	—	—	診断不要
作手中学校	校舎	1-1	S39.10	R	1,631	H20	0.37	0.34	—	×	0.74	0.74	—	H21補強済
	屋体	4-1	S40.10	S	658	H19	0.75	—	1.50	○	—	—	—	補強不要

※ 耐震化を推進しなければいけない対象建物は、昭和56年5月以前建築で、非木造で2階建以上又は、延床面積200㎡超の建物

※      : 第2次診断等の結果、Is値 0.7未満の耐震化が必要な学校施設