

令和4年度 新城市通学路交通安全プログラム実施状況

1. 第1回推進会議 令和4年4月12日（火）実施
 - ・新城市通学路交通安全プログラムの取組みについて
2. 危険箇所の抽出及びヒアリング 令和4年5月～令和4年9月
 - ・危険箇所の確認
 - ・対策の検討
3. 合同点検
 - 令和4年8月17日（水）実施
 - ・八名小学校区【出席者8名】



4. アンケート 令和5年2月実施 【対象学校4校】
 - ・令和3年度通学路交通安全プログラムにおいて、対策を実施した学校を対象にアンケートを実施。
5. 危険箇所対策実施状況（令和5年3月末現在）
平成28年度対象学校

学校名	危険箇所総数	対策実施者			
		学校	警察署	愛知県	市（土木課）
新城小学校	22	6	3（3）	0	15（15）
舟着小学校	5	0	1（1）	3（3）	2（2）
八名小学校	4	2	1（1）	3（3）	0
庭野小学校	4	0	1（1）	1（1）	3（2）
新城中学校	11	7	0	4（4）	1（1）
八名中学校	3	3	0	0	1（1）

*（）内は、対策実施済、対策実施中及び対策不可箇所の総数

*危険箇所1箇所につき、対策者が重複している箇所もあります。

平成29年度対象学校

学校名	危険箇所総数	対策実施者			
		学校	警察署	愛知県	市(土木課)
東郷東小学校	15	3	2 (2)	1 (1)	9 (9)
東郷西小学校	14	2	1 (1)	1 (1)	10 (10)
鳳来中部小学校	32	3	5 (5)	11 (11)	13 (13)
鳳来寺小学校	10	1	4 (4)	5 (5)	0
黄柳川小学校	3	0	0	0	3 (3)
東陽小学校	16	2	1 (1)	6 (6)	7 (6)
鳳来東小学校	3	0	3 (3)	0	0
東郷中学校	6	0	2 (2)	2 (2)	2 (2)
鳳来中学校	2	2	0	0	0

* ()内は、対策実施済、対策実施中及び対策不可箇所の総数

平成30年度対象学校

学校名	危険箇所総数	対策実施者			
		学校	警察署	愛知県	市(土木課)
千郷小学校	7	0	0	1 (1)	6 (4)
作手小学校	5	0	3 (3)	0	2 (2)
千郷中学校	13	1	0	3 (3)	9 (6)
作手中学校	4	0	3 (3)	1 (1)	0

* ()内は、対策実施済、対策実施中及び対策不可箇所の総数

令和元年度対象学校

学校名	危険箇所総数	対策実施者			
		学校	警察署	愛知県	市 (土木課・行政課)
新城小学校	3	0	0	2 (2)	2 (2)
舟着小学校	2	0	0	1 (1)	1 (1)
八名小学校	3	0	1 (1)	0	3 (3)
庭野小学校	2	0	0	1 (1)	1 (1)
新城中学校	6	0	0	5 (5)	1 (1)
八名中学校	3	0	0	0	3 (2)

* ()内は、対策実施済、対策実施中及び対策不可箇所の総数

*危険箇所1箇所につき、対策者が重複している箇所もあります。

令和2年度対象学校

学校名	危険箇所総数	対策実施者			
		学校	警察署	愛知県	市 (土木課・行政課)
東郷東小学校	4	0	1 (1)	0	3 (3)
東郷西小学校	9	0	4 (4)	0	5 (5)
鳳来中部小学校	6	0	0	1 (1)	6 (5)
鳳来寺小学校	13	0	0	8 (8)	5 (2)
黄柳川小学校	3	0	0	0	3 (2)
東陽小学校	6	0	2 (2)	4 (4)	3 (3)
鳳来東小学校	3	0	1 (1)	1 (1)	1 (1)
東郷中学校	4	0	1 (1)	0	3 (2)
鳳来中学校	3	0	0	3 (3)	0

* ()内は、対策実施済、対策実施中及び対策不可箇所の総数

*危険箇所1箇所につき、対策者が重複している箇所もあります。

令和3年度対象学校

学校名	危険箇所総数	対策実施者			
		学校	警察署	愛知県	市 (土木課・行政課)
千郷小学校	7	1	1 (1)	0	7 (4)
作手小学校	0	0	0	0	0
千郷中学校	5	0	0	0	5 (3)
作手中学校	1	0	1 (1)	0	0
東陽小学校	1	0	0	0	1 (1)

* ()内は、対策実施済、対策実施中及び対策不可箇所の総数

*危険箇所1箇所につき、対策者が重複している箇所もあります。

令和4年度対象学校

学校名	危険箇所総数	対策実施者			
		学校	警察署	愛知県	市 (土木課・行政課)
新城小学校	4	0	1	0	4 (2)
舟着小学校	1	0	0	1 (1)	0
八名小学校	2	0	2 (2)	2 (2)	1
庭野小学校	2	0	0	0	2
新城中学校	1	0	1 (1)	1 (1)	0
八名中学校	4	0	2 (1)	0	4

* ()内は、対策実施済、対策実施中及び対策不可箇所の総数

*危険箇所1箇所につき、対策者が重複している箇所もあります。

対策実施箇所（代表例）



路肩カラー塗装設置



路肩カラー塗装設置



外側線復旧



横断歩道復旧



通学路明示



通学路明示



路肩改良



歩道設置