

(別表1)新城市の大型カルバート点検・修繕計画

R8.3現在

番号	施設名	路線名	所在地	構造	延長 (m)	幅員 (m)	供用 年度 (西暦)	共用後 経過 年数	点検計画									点検記録		修繕計画									概算 修繕 金額 (百万円)	対策内容																										
									R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	実施 年度	判定 区分	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15			R16	R17																								
																					・I ・II ・III ・IV																																			
①	稲木 カルバート	市道彼岸田 坊ヶ谷線	稲木	RC	11.6	9.8	H10 (1998)	28																												R5	II																			目視点検による 経過観察
②	八束穂 カルバート	市道八束穂 県社線	八束穂	RC	26.3	11.7	H28 (2016)	10																											R5	II																			目視点検による 経過観察	

判定区分	
I	健全
II	予防保全段階
III	早期措置段階
IV	緊急措置段階